

## Вой главной пары? Замена,ремонт Спринтер 410D,412D мост 741 130

Минск, Беларусь

Ремонт задних мостов для транспорта Мерседес Спринтер Модели 904 кузова, Фольксваген ЛТ 46  
Причина замены- Вой редуктора на высоких скоростях под нагрузкой когда причиной неисправности являются ведомая или ведущая шестерня (Главная пара).  
Замена главной пары, двух подшипников (хвостовика), двух подшипников дифференциала и необходимых дополнительных расходников с выставлением пятна контакта по заводскому, что обеспечивает долгий срок службы заднего моста (Редуктора).  
пр. Италия Главная пара, подшипники Япония  
Установка с учетом что остальные узлы в надлежащем состоянии, которые взаимосвязаны.  
Неисправность определяется только после дефектовки.  
Мосты:  
1.741.130 - Sprinter W 904 (410D, 412D)

---

Цена: **2 400 Br**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**А Алексей**

**+375333097060**