

Вой главной пары? Замена,ремонт Спринтер 410D,412D мост 741 130

Минск, Беларусь

Ремонт задних мостов для транспорта Мерседес Спринтер Модели 904 кузова, Фольксваген ЛТ 46
Причина замены- Вой редуктора на высоких скоростях под нагрузкой когда причиной неисправности являются ведомая или ведущая шестерня (Главная пара).
Замена главной пары, двух подшипников (хвостовика), двух подшипников дифференциала и необходимых дополнительных расходников с выставлением пятна контакта по заводскому, что обеспечивает долгий срок службы заднего моста (Редуктора).
пр. Италия Главная пара, подшипники Япония
Установка с учетом что остальные узлы в надлежащем состоянии, которые взаимосвязаны.
Неисправность определяется только после дефектовки.
Мосты:
1.741.130 - Sprinter W 904 (410D, 412D)

Цена: **2 400 Br**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

А Алексей

+375333097060