

Вибрация люфт хвостовика по оси верх вниз Мерседес Спринтер



Минск, Беларусь

Данная вибрация может присутствовать за редким исключением при условии что открутилась гайка хвостовика редуктора или изношены подшипники хвостовика при этом хвостовик имеет люфт осевой.

В редукторе данного люфта быть не должно.

Устранение данной неисправности. Путем замены необходимых проверенных комплектующих и обязательной регулировки. Ремонт редуктора моста Мерседес Спринтер.

Если подпадает под описанное стоимость ориентировочного ремонта

Марка-Модель:

1. Sprinter кузов W904 (408D, 410D, 412D, 411 CDI, 413 CDI, 416CDI)
2. Sprinter кузов W901 W902 (208 CDI, 210D, 211CDI, 212D, 214, 213CDI, 216CDI)
3. Sprinter кузов W903 (308D, 308CDI, 310D, 312D, 311CDI, 313CDI)

Так же

Принимаем снятые мосты для ремонта редуктора, гарантия год или 50000 км

Находимся в Минске, Доставка ТК

Окончательная Причина неисправности определяется только после Дефектовки редуктора!

+ триста семьдесят пять 33 триста девять 70 шестьдесят (viber)

Цена: **810 руб.**

Тип объявления:
Услуги, предлагаю

Торг: --

А Алексей

+375333097060