

## Ремонт, регулировка редуктора моста Спринтер 906w (односкатный) 51/13,48/11



Минск, Беларусь

Установка нового Итальянского редуктора, передаточное отношения 51/13, 48/11 на малый коммерческий транспорт Спринтер 906 w, Крафтер 30-35, 2006+, однокатковый мост. Маркировка моста 741.415.

Так как штатный редуктор является неразборным и в случаи большой выработки главной передачи, сателлитов дифференциала и тд появляются сторонние звуки редуктора, то устранения их возможно лишь при замене целого редуктора. Что существенно дороже Итальянского аналога.

Преимущества Итальянского редуктора: разборной с возможностью замены в дальнейшем только дифференциала, отдельно главной пары и самого корпуса дифференциала. Цена-качество

Производим установку, регулировку редуктора.

Так же ремонт, регулировка редуктора моста Sprinter 901-904w, 208-416, BUS 410, DB609-Rex, VW LT 35-46

Применимость:

Только в однокатковый мост.

Маркировка моста 48/11 - Fz741.415 оригинальный номер A9063502023

Маркировка моста 51/13 - Fz741.415 оригинальный номер A9063501523

1.209CDI, 211CDI, 213CDI, 215CDI, 218CDI, 219CDI

2.309CDI, 311CDI, 313CDI, 315CDI, 318CDI, 319CDI

3.Крафтер 30-35

Минск

---

Цена: Договорная

Тип объявления:  
Услуги, предлагаю

Торг: --

**А Алексей**

**+375333097060**